




LEGENDA

-  Poškozené prvky krovu v příslušné délce
-  Vozný trám 2,0m

Pozn. Součástí výkresové dokumentace je technická zpráva D.1.1.a. kde jsou popsány všechny postupy prací.

 <b>Město Přelouč</b> Československé armády 1665, 535 33 Přelouč IČ:00274101 DIČ: CZ 00274101	SCHVÁLIL, DATUM	PROJEKTANT TĚTO ČÁSTI  <b>Fapal s.r.o.</b> Dlouhá 131, 411 55 Terežín tel.:+420 721 335 478 e-mail.: info@fapal.cz IČ: 060 83 927	HP <b>Ing. Jan VINAŘ (ČKAIT 0000769)</b>		
			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Ing. Pavel VEVERKA</b>		
			VYPRACOVAL <b>Ing. Pavel VEVERKA</b>		
			DATUM <b>6/2017</b>		MĚŘÍTKO <b>1:75</b>
NÁZEV AKCE  <b>OPRAVA STROPU A KROVU OBJEKTU č.p. 25 a č.p. 26</b> <b>Masarykovo náměstí, Přelouč</b>			ČÁST DOK. <b>D.1.1.b</b>	INDEX <b>P01</b>	PARE
			STUPEŇ <b>DSP</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY <b>013-2017</b>	
			REVIZE <b>-</b>		
NÁZEV  <b>PŮDORYS KROVU - STÁVAJÍCÍ STAV</b>					