



Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu - Písek

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Dodatečné informace č. 4

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1:

Máme nejasnosti k uvedeným svítidlům. U položek č. 130 - LED svítidlo bytové 230 V a dále položky č.: 132,134,136,138 Tyto položky nelze nacenit podle takto zadaných parametrů (vzájemně si odporují). Prosím o uvedení jasného typu svítidla s požadovanými parametry.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesnil specifikaci ve výkazu výměr. Konkrétní typ svítidla ale uvádět nemůže.

Dotaz č.2:

- Položka č. 69 – odkaz na poznámku P/16,
- Položka č. 70, č. 71, č. 72, č. 73 – odkaz na poznámku P/17
- Položka č. 74 – odkaz na poznámku P/19
- Položka č. 78 – odkaz na poznámku P/5
- Položka č. 79 – odkaz na poznámku P/7

U těchto položek jsou odkazy na poznámku, ale ty nebyly nalezeny v projektu. Prosím o jejich vysvětlení. A k položce č. 69 sdělit informaci zda kabelové rozvody a svítidla jsou zahrnuty v jiných položkách.

Odpověď zadavatele:

Poznámky jsou uvedeny na výkresech.


K položce č.69 – jedná se o demontáž stávajícího zařízení, upřesnění je v poznámce P/16.

Dotaz č.3:

Dotaz k položkám č. 129, 216, 214, 218. Zda by šlo určit přesnější typ svítidel, protože ceny jsou velmi rozdílné. Např. položka č. 216, svítidlo LED zářivkové, zda se jedná o LED svítidlo nebo o zářivkové pouze s trubicemi LED.

Odpověď zadavatele:

Položky jsou v novém výkazu výměr upřesněny.



Dotaz č.4:

Ve výkazu chybí přístrojové a odbočné krabice, vodičové pospojení, kabelové žlaby pro uložení kabelů v podhledu (v půdoryse elektroinstalace), nouzové osvětlení.

Odpověď zadavatele:

Nouzové osvětlení není v rámci rekonstrukce plánováno, vedení v podhledech nebude ve žlábkách (na výkrese a v TZ uvedeno chybně), ostatní do výkazu výměr doplněno.

Dotaz č.5:

Ve výkazu výměr chybí položka dodávka a montáž ocelové konstrukce zastřešení tribuny.

Odpověď zadavatele:

Ocelová konstrukce nebude dodávána nová, nýbrž bude opravena stávající. Položky jsou ve výkazu výměr uvedeny.

UPOZORNĚNÍ:

Zadavatel upozorňuje na dílčí změny v očíslování položek, vzniklé zpracováním dodatečných informací.

Opravený výkaz výměr je pod názvem „Výkaz výměr – Zázemí sportoviště – REVIZE č.3“ uveřejněn na Profilu zadavatele v oddíle „DODATEČNÉ INFORMACE“, na adrese:
https://zakazky.mestoprelouc.cz/contract_display_34.html

Uchazeči použijí při zpracování nabídky právě tento opravený materiál, který nahrazuje odpovídající materiál původní.

V Přelouči, 8.10.2015

Pavel Caha
kontaktní osoba zadavatele