

Přehledná situace

M 1 : 10 000

mapové listy 13 - 41 - 04, 13 - 41 - 05

Cyklostezka Přelouč - Klenovka

**Inženýrskogeologický průzkum
na pozemcích p.č. 1797/1 v k.ú. Přelouč
a 130/57 a 225/10 v k.ú. Štěpánov u Přelouče**


Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY KS-1

název zakázky:	Cyklostezka Přelouč - Klenovka Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 1797/1 v k.ú. Přelouč		
lokalizace sondy:	viz přehledná situace M 1 : 10 000 v příloze č. 1		
rozměry sondy:	0,40 x 0,40 m	datum popisu:	09.10. 2017
hloubka sondy:	1,10 m	dokumentoval:	Kodym

Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN 73 1001	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,40	Hlína se střední plasticitou, humózní, pevné konzistence, s opracovanými štěrky křemenů vel. do 4 cm, s kořeny stromů, hnědá	F5 MI O	orgrsiCl
0,40	0,60	Hlína štěrkovitá, deluviální, pevné konzistence, polohy prachovito-písčitého jílu, s valouny křemenů max. velikosti 8 cm, s kořeny stromů, světle hnědá	F1 MG	sacogrclSi
0,60	1,10	Slínovec silně zvětralý, tvrdé konzistence, drobně kostičkovitě až polyedricky rozpadavý, světle šedý	R6	

Fotografická dokumentace

hladina podzemní vody:	nenaražena
------------------------	------------

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY KS-2

název zakázky:	Cyklostezka Přelouč - Klenovka		
	Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 130/57 v k.ú. Štěpánov u Přelouče		
lokalizace sondy:	viz přehledná situace M 1 : 10 000 v příloze č. 1		
rozměry sondy:	0,40 x 0,40 m	datum popisu:	09.10. 2017
hloubka sondy:	0,60 m	dokumentoval:	Kodym

Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN 73 1001	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,30	Hlína se střední plasticitou, humózní, tuhé až pevné konzistence, s občasnými opracovanými štěrky pískovců vel. do 4 cm, s kořeny stromů, tmavě hnědá	F5 MI O	orgrsiCl
0,30	0,60	Jíl s vysokou plasticitou, tuhé konzistence, fluviální, od 0,50 m zvodnělý, hnědošedý	F8 CH	siCl

Fotografická dokumentace

hladina podzemní vody:	naražena v 0,45 m, ustálena v 0,50 m
------------------------	--------------------------------------

Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY KS-3

název zakázky:	Cyklostezka Přelouč - Klenovka Inženýrskogeologický průzkum na p.p.č. 225/10 v k.ú. Štěpánov u Přelouče			
lokalizace sondy:	viz přehledná situace M 1:10 000 v příloze č. 1			
rozměry sondy:	0,40 x 0,40 m	datum popisu:	09.10. 2017	
hloubka sondy:	1,00 m	dokumentoval:	Kodym	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN 73 1001	ČSN EN ISO 14 688
0,00 0,10	Hlína písčitá, drn, tmavě hnědá		F3 MS O	orsaSi
0,10 0,70	Navážka cesty - smíšená, písek hlinitý, svrchu ulehý s polymiktními šterky a kameny, v celém profilu kulturní zbytky (klínový řemen, textil, střepy), v 0,55 m větší cihly, níže směs F3 - S4, středně ulehlá, zavlhlá, hnědá		S4 Y	grsisaMg
0,70 1,00	Písek s příměsí jemnozrné zeminy, fluvialní, středně ulehlý, mírně zahliněný, jemný až střední, ojedinělé opracované šterky max. velikosti 3 cm, zavlhlý, světle hnědý		S3 S-F	siSa

Fotografická dokumentace

hladina podzemní vody:	nenaražena
------------------------	------------