

Zadavatel upozorňuje na nepřesnost v situačním výkrese průběhu kabelů VN společnosti ČEZ Distribuce, a. s., který je součástí sdělení č. 0100767247. Dle výkresu probíhá trasa kabelů VN pod objektem garáže, ve skutečnosti kabely procházejí mimo objekt garáže.

V Přelouči dne 28. 6. 2017

Miroslav Manžel

odpovědný pracovník výzvy